

ООО «ПожГрад»

Офис расположен по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11а, офис 801Б
 Участок перезарядки: Минский р-н, а/г Сеница, ул. Армейская, 7
 Юр. адрес: Минский р-н, а/г Сеница, ул. Набережная, д.76а УНП 691 593 699
 Р/с № ВУ09ВЛNB30120000055191000933 БИК ВЛNBВУ2Х
 в ОАО «БНБ-Банк» г. Минск пр. Независимости 87а
 (017) 275-62-25, 275-62-26, Velcom: 8029-684-51-29, МТС: 8033-304-51-29

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на перезарядку и ремонт огнетушителей от 28.03.2019г.

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ				УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ			
Стоимость перезарядки без покраски (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, ВУН		Стоимость перезарядки с покраской (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, ВУН		Стоимость перезарядки без покраски (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, ВУН		Стоимость перезарядки с покраской (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, ВУН	
ОП-1	2,03	ОП-1	4,05	ОУ-1	3,04	ОУ-1	4,63
ОП-2	4,18	ОП-2	6,01	ОУ-2	4,06	ОУ-2	5,55
ОП-3	5,92	ОП-3	7,51	ОУ-3 (4)	5,08	ОУ-3 (4)	6,93
ОП-4	6,73	ОП-4	9,43	ОУ-5 (6)	7,87	ОУ-5 (6)	9,64
ОП-5	7,62	ОП-5	10,35	ОУ-7 (8)	11,29	ОУ-7	13,88
ОП-6	10,16	ОП-6	11,80	ОУ-10	13,33	ОУ-10	16,24
ОП-8(9)	11,37	ОП-8(9)	14,34	ОУ-15	22,58	ОУ-15	27,76
ОП-10	14,78	ОП-10	17,34	ОУ-20	28,33	ОУ-20	33,31
ОП-40(50)	44,32	ОП-40(50)	53,06	ОУ-25	30,67	ОУ-25	36,96
ОП-80(100)	94,26	ОП-80(100)	104,92	ОУ-40	34,68	ОУ-40	41,25
				ОУ-50 (80)	77,36	ОУ-50 (80)	90,72
Испытание корпуса от 1 до 40л			1,84	Испытание корпуса от 1 до 20л			4,41
Испытание корпуса от 40 до 100л			9,39	Испытание корпуса от 20 до 80л			15,87
Техническая диагностика -0,68 (цена без НДС, ВУН)							
Выбраковка огнетушителей всех типов - 2,41 (цена без НДС, ВУН)							
Ремонт и замена основных деталей в огнетушителях		Цена без НДС, ВУН	Ремонт и замена основных деталей в огнетушителях		Цена без НДС, ВУН		
Замена ЗПУ ОП1-ОП10		7,41	Замена ЗПУ ОУ1-ОУ3		11,35		
Замена ЗПУ в ОП-50 (М52)		21,97	Замена ЗПУ ОУ15- ОУ50		21,70		
Замена ЗПУ в ОП-50 (с гайкой)		28,03	Замена шланга ОУ-7-10 (1м)		14,43		
Замена гибкого шланга ОП4-ОП10		2,33	Замена шланга ОУ-5 (0,5м)		10,93		
Замена кольца уплотнительного ОП1-10		0,96	Замена шланга ОУ25-ОУ50 (3м)		22,48		
Замена кольца уплотнительного ОП40-100		1,74	Установка трубки выкидной ОУ1-ОУ3		1,54		
Установка индикатора ОП1-ОП10		1,42	Установка сифонной трубки в ОУ		1,36		
Замена манометра в ОП40-ОП100		2,00	Замена чеки		0,39		
Установка сифонной трубки в ОП		0,78	Установка раструба		2,08		
Замена распылителя ОП-1-ОП-3		1,13	Замена колес ходовой части (2шт)		7,41		
Замена клапана ЗПУ в ОП		2,38	Маркировка ОУ1-ОУ6		0,22		
Установка шланга в ОП40-ОП100		24,80	Маркировка ОУ7-ОУ20		0,56		
Маркировка ОП1-ОП10		0,26	Маркировка ОУ25-ОУ80		1,28		
Маркировка ОП40-100		0,64					

- Необходимость в замене запчастей при перезарядке огнетушителей определяется специалистом на участке зарядки.
- Окончательная стоимость перезарядки огнетушителей определяется исходя из суммы перезарядки и стоимости замены деталей огнетушителя.
- Получение и доставка перезаряженных огнетушителей производится транспортом Исполнителя.

Сроки выполнения работ: до 20-ти рабочих дней.

Доставка – бесплатно от 30-ти шт.

Оказанные услуги НДС не облагаются.