

ООО «ПожГрад»

Юридический адрес: Минский р-н, а/г Сеница, ул. Набережная, д.76а

Участок перезарядки: Минский р-н, а/г Сеница, ул. Армейская, 7

Почтовый адрес и офис: 223056, Минский р-н, аг. Сеница,
ул. Армейская, 7, каб. 302 (БЦ «Альфа-М»)

УНП 691 593 699

(017) 512-88-88 АТ: 8029-684-51-29

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на перезарядку и ремонт огнетушителей от 21.03.2022 г.

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ				УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ			
Стоимость перезарядки без покраски (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, BYN		Стоимость перезарядки с покраской (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, BYN		Стоимость перезарядки без покраски (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, BYN		Стоимость перезарядки с покраской (замена ОТВ, пломба, этикетка) Цена без НДС, BYN	
ОП-1	3,22	ОП-1	4,91	ОУ-1	3,34	ОУ-1	5,54
ОП-2	5,06	ОП-2	7,27	ОУ-2	4,47	ОУ-2	6,94
ОП-3	7,16	ОП-3	9,91	ОУ-3 (4)	5,59	ОУ-3 (4)	8,61
ОП-4	8,14	ОП-4	11,41	ОУ-5 (6)	8,66	ОУ-5 (6)	12,51
ОП-5	9,22	ОП-5	12,53	ОУ-7 (8)	12,42	ОУ-7	16,54
ОП-6	12,30	ОП-6	15,87	ОУ-10	14,66	ОУ-10	19,06
ОП-8 (9)	13,76	ОП-8 (9)	17,61	ОУ-15	24,84	ОУ-15	33,09
ОП-10	17,89	ОП-10	22,29	ОУ-20	31,16	ОУ-20	39,96
ОП-40	60,39	ОП-40	66,41	ОУ-25	33,74	ОУ-25	42,54
ОП-45	67,32	ОП-45	73,93	ОУ-40	38,15	ОУ-40	46,95
ОП-50	72,93	ОП-50	80,76	ОУ-50 (80)	85,10	ОУ-50 (80)	102,70
ОП-80 (100)	114,06	ОП-80 (100)	126,28				
Испытание корпуса от 1 до 40л			2,02	Испытание корпуса от 1 до 20л			4,85
Испытание корпуса от 40 до 100л			10,33	Испытание корпуса от 20 до 80л			17,46
Выбраковка огнетушителей всех типов – 2,41 (цена без НДС, BYN)							
Ремонт и замена основных деталей в огнетушителях		Цена без НДС, BYN	Ремонт и замена основных деталей в огнетушителях		Цена без НДС, BYN		
Замена ЗПУ ОП-1-ОП-10 (с манометром)		12,64	Замена ЗПУ ОУ-1-ОУ-10		22,36		
Замена ЗПУ в ОП-50 (M52)		40,87	Замена ЗПУ ОУ-15- ОУ-50		37,45		
Замена ЗПУ в ОП-50 (с гайкой)		46,45	Замена шланга ОУ-7-10 (1м)		20,62		
Замена гибкого шланга ОП-4-ОП-10		3,55	Замена шланга ОУ-5 (0,5м)		15,23		
Замена кольца уплотнительного ОП-1-10		1,45	Замена шланга ОУ-15-ОУ-50 (3м)		41,44		
Замена кольца уплотнительного ОП-40-100		2,65	Установка трубки выкидной ОУ-1-ОУ-3		2,15		
Установка индикатора ОП-1-ОП-10		2,63	Установка сифонной трубки в ОУ 1-10		1,82		
Установка индикатора в ОП-40-ОП-100		4,03	Установка сифонной трубки в ОУ 15-40		7,88		
Установка сифонной трубки в ОП 1-10		1,30	Замена чеки		0,52		
Установка сифонной трубки в ОП 40,45,50		6,26	Установка раструба		2,71		
Установка сифонной трубки в ОП 80,100		13,47	Замена колес ходовой части (2шт)		9,37		
Замена распылителя ОП-1-ОП-3		1,56	Маркировка ОУ-1-ОУ-6		0,37		
Замена клапана ЗПУ в ОП		3,57	Маркировка ОУ-7-ОУ-20		1,00		
Установка шланга в ОП-40-ОП-100		43,82	Маркировка ОУ-25-ОУ-80		2,11		
Маркировка ОП-1-ОП-10		0,57					
Маркировка ОП-40-100		1,11					

- Необходимость замены основных деталей определяет специалист в процессе выполнения работ в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями и условиями.
- Окончательная стоимость перезарядки огнетушителей определяется исходя из суммы перезарядки и стоимости замены основных деталей огнетушителя.
- Сроки выполнения работ: до 15-ти рабочих дней.
- Осуществляем сбор и доставку огнетушителей по Минску и Минской области бесплатно от 10 (десяти) штук, в остальном по согласованию со специалистом.
- При условии выполнения требований эксплуатации ТКП 295-2011 (02300) дата до следующей перезарядки – не реже 1 раза в 5 лет, порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряджаться не реже 1 раза в год, в салоне автомобиля не реже 1 раза в 2 года.

!!!Оказанные услуги НДС не облагаются!!!